

Утверждаю:  
Генеральный директор  
ООО «Разрез Тайлепский»  
\_\_\_\_\_ А.В. Тихонский  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту**  
**оборудования ООО «Разреза Тайлепский».**

**1. Общие сведения.**

Работы выполняются по Заявкам Заказчика по адресу: г. Калтан или по согласованию сторон на территории Подрядчика.

Местонахождение сервисного центра Подрядчика - Кемеровская область.

Срок выполнения каждого технического обслуживания по Заявке не должен превышать трех календарных дней.

Срок выполнения диагностики по Заявке не должен превышать одного календарного дня.

Срок выполнения ремонта определяется объемом работ на основании дефектной ведомости, по согласованию сторон.

**2. Характеристики оборудования.**

№ п/п	Модель по ПТС	Гос №	Инвентарный номер VIN	Год изготовления
1	ATLAS COPCO DML LP	7554КО42	US009757	2017

**3. Требования к выполняемым работам.**

При выполнении работ Подрядчик руководствуется:

- руководство по эксплуатации оборудования;
- иная техническая документация завода-изготовителя.

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ по техническому обслуживанию, диагностике и ремонту с использованием собственного оборудования, инструмента из своего материала, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с условиями настоящего Технического задания.

Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть качественными и иметь необходимые сертификаты качества (кроме материалов, соответствие которых может быть подтверждено декларацией о соответствии). Допускается выполнение работ с применением материалов Заказчика по согласованию сторон.

Предварительное диагностирование объемов работ, а также определение количества и номенклатуры запасных частей, осуществляемое внешним осмотром без разборки и применения диагностического оборудования, производится без дополнительной оплаты.

Предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные отчетные документы (накладные, счета, счета-фактуры, и акты приема работ (заказ-наряды) в двух экземплярах с полным перечнем оказанных услуг, сроками и стоимостью их выполнения), а также, по требованию Заказчика предъявлять соответствующие сертификаты.

Обеспечение (при необходимости или по желанию Заказчика) наблюдения всего процесса работ непосредственно в зоне их проведения.

Возвращать Заказчику замененные узлы (агрегаты), за исключением случаев гарантийного ремонта.

Производить работы по обслуживанию и ремонту на основании заявки Заказчика. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженных в ходе проведения работ по заявке Заказчика каких-либо дополнительных, не отмеченных в заявке неисправностях с указанием стоимости и сроках устранения неисправностей.

Объем выполняемых работ может быть изменен исключительно по дополнительному соглашению сторон, на основании дополнительной заявки.

Подрядчик должен иметь производственные возможности для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования. В случае необходимости по согласованию с Заказчиком ремонт может осуществляться на территории сервисного центра Исполнителя. Доставка техники или отдельных ее узлов к месту ремонта и обратно осуществляется за счет Заказчика. Передача отдельных узлов техники для проведения работ по ремонту и техническому обслуживанию на территории Исполнителя осуществляется с обязательным оформлением Исполнителем акта приема-передачи.

Гарантия на выполнение работ устанавливается не менее 6 (шесть) месяцев или 2000 м/ч в зависимости от того, что наступит ранее с момента подписания акта выполненных работ.

Гарантия на запасные части устанавливается не менее 12 (двенадцать) месяцев или 4000 м/ч в зависимости от того, что наступит ранее с момента подписания акта выполненных работ.

Лица, выполняющие работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования Заказчика должны быть обучены и аттестованы в области охраны труда и промышленной безопасности и иметь соответствующую квалификацию.

Вход работников на территорию Заказчика должен осуществляться в соответствии с пропускным режимом ООО «Разреза Тайлепский».

Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками при выполнении работ требований промышленной безопасности и охраны и ФНиП РФ, а так же внутренних нормативных документов ООО «Разреза Тайлепский».

#### 4. Состав и содержание работ.

Ведомость объемов работ согласно руководству по эксплуатации бурового станка ATLAS COPCO DML LP с трудозатратами, материалами, стоимостью ТО и ремонта, транспортными расходами

Наименование работ (материалов, транспортных расходов)	Каталожный номер	Стоимость, руб. за 1ед.	Кол-во шт.( л,км .)	ТО 250	ТО 500	ТО 1000	ТО 2000	ТО 3000	ТО 5000	ТО 6000
Замена моторного масла .			50							
Замена масляного фильтра ДВС.	57890444		1							

Замена фильтра охлаждающей жидкости.	56985971	1								
Замена топливного фильтра тонкой очистки.	57294829	1								
Замена топливного фильтра грубой очистки.	57886301	1								
Замена фильтра водоотделителя.	57369357	2								
Смазка крестовины карданного вала и блоков мачты, рамы		1,7								
Замена масляного фильтра компрессора XL	52263209	1	-							
Замена вентиляционного клапана гидравлического бака.	50903236	2	-							
Замена вентиляционного клапана топливного бака.	57441941	1	-							
Замена масла в компрессоре		144	-	-						
Замена основных гидравлических фильтров.	52263183	2	-	-						
Замена сливного гидравлического фильтра	57336406	1	-	-						
Уплотнение штанги 7"	57554131	1	-	-						
Замена масляного фильтра вращателя	57622300	1	-	-						
Замена масла во вращателе .		42	-	-						
Замена масла в редукторе привода насосов		4,2	-	-						
Замена масла в редукторе привода карусели		1,4	-	-						
Замена фильтра в кабин.	57516106	1	-	-						
Замена фильтра в кабин.	57516098	1	-	-						
Замена фильтра кондиционера.	59860841	1	-	-						
Замена фильтра пылеподавления очистка полостей пылеприемника IR3600.	56958945	6	-	-						
Замена вторичных элементов воздушных фильтров.	52146966	2	-	-						

Замена первичных элементов воздушных фильтров.	52252061		2	-	-						
Смазка шлицевых соединений редуктора вращения			0,1	-	-						
Замена масла в планетарном редукторе гусениц			16	-	-	-		-	-		
Замена фильтра цилиндра компрессора	52142031		1	-	-	-		-	-		
Замена фильтра регулятора	57082463		1	-	-	-		-	-		
Замена фильтра-сепаратора ресивера.	57546145		1	-	-	-		-	-		
Ремень генератора. Замена.	58148636		1	-	-	-		-	-		
Замена ремня кондиционера	57451924		1	-	-	-		-	-		
Замена фильтроэлемента воздушного подогревателя	57655490		1	-	-	-		-	-		
Замена фильтроэлемента топливного подогревателя	57655466		1	-	-	-		-	-		
Консистентная смазка для LINCOLN			50	-	-	-		-	-		
Замена масла в гидробаке, очистка и промывка гидробака			370	-	-	-	-	-		-	
Направляющие ползуна редуктора вращения	57376832		4	-	-	-	-	-		-	
Направляющие ползуна редуктора вращения	57386427		8	-	-	-	-	-		-	
Замена охлаждающей жидкости в двигателе.			167	-	-	-	-	-	-		
Итого стоимость материалов:											
Трудозатраты н/час											
Транспортные расходы (стоимость пробега сервисного автомобиля)											
Итого стоимость ТО:											
Заправка кондиционера											



Составил:

Главный механик

Согласованно:

Директор по открытым горным работам

Директор по экономике и финансам



А.В. Лосик

Е.Г. Лысенко

К.А. Михайлов